



Spectr.exe



ПРОГРАММЫ



DESKTOP

Старт

Работа со спектром

Доп.функции



Используйте
"паузу" для
остановки
ролика



Корзина

Windows XP Professional

Сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.091208-2029 (Service Pack 3)


* Для перехода в полноэкранный режим нажмите F11






- Запуск приложения






- Статусная строка




- Меню спектры






- Окно выбора спектров




- Кнопка открыть файл




- Кнопка открыть файл







- Выбор файла




- Выбор файла



- Открыть файл




- Открыть файл



- Выбор спектра из файла





- Выбор спектра из файла



 Спектр - Инженер


Вид Калибровка Регистрация

Спектры

Анализ Юстировка Сервис Порты Справка

Линейки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Порт контроллера "COM2" успешно открыт.

Обмен

I = 100% < > L = 100% < >



L = 270.377нм; I = 0.00

Спектры

Файл
D:\@СПЕКТРЫ_ТЕКУЩИЕ\@RS485\WORKING\

Файл


Ferrum_9

Калиб. спектр (1)
Калиб. спектр (2)

Папка

Название
Калиб. спектр (1) Отображать все на 1 графике

OK **Отменить**

**- Показать спектр**

 Спектр - Инженер


Вид Калибровка Регистрация

Спектры

Анализ Юстировка Сервис Порты Справка

Линейки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Порт контроллера "COM2" успешно открыт.

Обмен

I = 100% < > L = 100% < >



L = 270.377нм; I = 0.00

Спектры

Файл
D:\@СПЕКТРЫ_ТЕКУЩИЕ\@RS485\WORKING\

Файл


Ferrum_9

Калиб. спектр (1)
Калиб. спектр (2)

Папка


Название
Калиб. спектр (1) Отображать все на 1 графике

OK **Отменить**




- Показать спектр






- Показать спектр






- Выбор линеек для просмотра




Введите здесь текст заголовка...






- Выбор линеек для просмотра






- Выбор линеек для просмотра




- Показать одновременно несколько спектров






- Показать одновременно несколько спектров




- Показать одновременно несколько спектров






- Показать одновременно несколько спектров






- Спектры на одном графике






- Спектры на одном графике







- Спектры на одном графике






- Спектры на одном графике







- Установка положения маркера




- Установка положения маркера




- Установка положения маркера




- Изменение масштаба отображения




- Изменение масштаба отображения




- Изменение масштаба отображения




- Изменение масштаба отображения




- Изменение масштаба отображения



- Изменение масштаба отображения




- Изменение масштаба отображения




- Обновить график






- Обновить график





- Меню "Вид"



- Меню "Вид"



Спектр - Инженер



Вид Калибровка Регистрация Спектры Анализ Юстировка Сервис Порты Справка

- Фотопластина
- Параметры регистрации
- Подписи длин волн
- Калибровочные линии**
- Дискретно**
- Границы перекрытий линеек

Режим работы

Обновить

5 6 7 8 9


БС Р+
Ф А+



Спектр (1) / Линейка 5


L = 310.037нм; I = 37.95

"Дискретное"
или
"сглаженное"
отображение
сигнала




- Меню "Вид" (Дискретно)






- Меню "Вид" (Дискретно)




- Меню "Вид" (Дискретно)







- Меню "Вид" (Дискретно)




- Меню "Вид" (Дискретно)




- Меню "Вид" (Дискретно)




- Меню "Вид" (Фотопластина)




- Меню "Вид" (Фотопластина)




- Меню "Вид" (Фотопластина)




- Меню "Вид" (Параметры регистрации)



- Меню "Вид" (Параметры регистрации)




- Меню "Вид" (Подписи длин волн)




Включение /
выключение
отображения
дополнительных
подписей длин
волн спектра

- Меню "Вид" (Подписи длин волн)



- Меню "Вид" (Подписи длин волн)



- Меню "Сервис"



 Спектр - Инженер

Вид Калибровка Регистрация Спектры Анализ Юстировка Сервис Порты Справка


Линейки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Просмотр спектра

Обмен



Печать



Принтер

Имя: \\VANTIBOSS\\HP LaserJet M1005

Свойства...

Состояние: Готов

Тип: HP LaserJet M1005

Место: USB001

Комментарий:

L = 319.240нм; I = 6.40

Диапазон печати


 Все Страницы с: по: Выделенный фрагмент

Копии

Число копий:  Разобрать по копиям


OK

Отмена




- Печать спектра






- Настройка палитры интерфейса и параметра фотопластины




- Настройка палитры интерфейса и параметра фотопластины




- Настройка палитры интерфейса






- Выбор элемента из справочника






- Выбор элемента из справочника




- Выбор элемента из справочника






- Выбор элемента из справочника





- Завершение работы с программой





- Завершение работы с программой





Spectr.exe



ПРОГРАММЫ



DESKTOP

Старт

Работа со спектром

Доп.функции



Корзина

Windows XP Professional

Сборка 2600.xp_sp3_qfe.091208-2029 (Service Pack 3)

* Для перехода в полноэкранный режим нажмите F11

